


УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МАОУ ДО БР ЦДО
Класс А.А. 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования
«Билибинский районный Центр дополнительного образования»

(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг
г. Билибино 2026 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования»

1.2. Адрес объекта: 689450 Чукотский автономный округ, Билибинский район, ул.Ленина д. 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь - 3204,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6891, кв.м.

1.4. Год постройки здания 1975 , последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - 2026г., *капитального* - нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» (МАОУ ДО БР ЦДО).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина д.13.**

1.8. **Основание для пользования объектом** (оперативное управление, аренда, собственность, **постоянное (бессрочное) пользование**).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).

1.11. *Вышестоящая организация (наименование)* **Управление социальной политики МО Чукотский муниципальный район.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689450.. Чукотский, автономный округ, г. Билибино, ул. Курчатова, д. 6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (реализация программ дополнительного образования детей всех видов художественного и эстетического образования и воспитания.)

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательная и воспитательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. с проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - ВНД.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость -137 обучающихся и воспитанников.

2.7. Участие в исполнении ПНР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Шаговая доступность для основной части обучающихся

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - нет.

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* — нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная* - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать незначительный подъем в сторону здания школы).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	внд

5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дп

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Возможность для самостоятельного их передвижения по объекту выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов:

- 3.5.1. выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - нет;
- 3.5.2. сменные кресла-коляски - нет;
- 3.5.3. адаптированные лифты - нет;
- 3.5.4. поручни - нет;
- 3.5.5. пандусы - нет;
- 3.5.6. подъемные платформы (аппарели) - нет;
- 3.5.7. раздвижные двери - нет;
- 3.5.8. доступные входные группы - нет;
- 3.5.9. доступные санитарно-гигиенические помещения - имеются;
- 3.5.10. достаточная ширина дверных проемов в стенах - нет; лестничных маршей - нет; площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования - нет.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - не планируется

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

4.5. Информация размещена (обновлена) на официальном сайте МДОУ ДО БР ЦДО

https://bilibino.profiedu.ru/

(*наименование сайта, портала*)

Особые отметки




Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта № 1 от 5 марта 2026 г.
2. Решение Комиссии от 5 марта 2026 г.

Председатель комиссии:

И.о. директора МАОУ ДО БР ЦДО _____  _____ А.А. Класс

Члены комиссии:

1. Зам. директора по ВР _____  _____ А.В. Чекуракова
2. Зам. директора по УР _____  _____ Т.С. Алейникова
3. Педагог- организатор _____  _____ М.А. Маслей

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МАОУ ДО БР ЦДО
Класс А.А.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Билибинский районный центр дополнительного образования»

№ 1

МО Чукотский муниципальный район
Наименование территориального образования субъекта РФ

5 марта 2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный центр дополнительного образования»

1.2. Адрес объекта: 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина д.13.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь - 3204,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6891 кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1975 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - 2026 г. *капитального* - нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный центр дополнительного образования» (МАОУ ДО БР ЦДО)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, ул. Ленина д.13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная и воспитательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500м.

- 3.2.2. Время движения (пешком) - 5 минут.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - нет
- 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* нерегулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная*) - нет:
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать незначительный подъем в сторону здания школ Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы)
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	дп-в		
2	Вход (входы) в здание	дч-и		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ду		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дч-и		
5	Санитарно-гигиенические	дч-и		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дп		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О,С,Г,У), условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения инвалидов на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая изданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - планируется частично в 2026 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Посещение МАОУ ДО БР ЦДО станет возможным для всех категорий инвалидов в случае необходимости организации альтернативной формы обслуживания. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): технические решения по реконструкции здания, адаптации объектов, помещений высокотратны или невозможны.

При необходимости - организация альтернативной формы обслуживания.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование межведомственной комиссии на координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;




4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

04.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте: <https://bilibino.profiedu.ru/>

И. о. директора МАОУ ДО БР ЦДО

А.А. Класс

Члены рабочей группы:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Зам. директора по ВР |  | А.В. Чекуракова |
| 2. Зам. директора по УР |  | Т.С. Алейникова |
| 3. Педагог организатор |  | М.А. Маслей |



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАОУ ДО БР ЦДО
Класс А.А.



1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования

«Билибинский районный центр дополнительного образования»
689450. Чукотский автономный округ. г.Билибино, ул. Ленина д.13.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть					Нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	нет					Не нуждается	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть ◆					Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть					Нуждается	
2.5	Тамбур	есть					Не нуждается	
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ДП-В			индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДН-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступ» полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение -с ТСР; технические решения невозможны - организации альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



И.о. директора МАОУДО БР ЦДО
Класс А.А. *[Signature]*

I. Результаты обследования:
2. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Билибинский районный центр дополнительного образования»
689450. Чукотский автономный округ, г.Билибино, ул.Ленина д.13.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть					Нуждается	Нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть					Не нуждается	
1.3	Лестница (наружная)	есть					Нуждается	
1.4	Пандус (наружный)	нет					Не нуждается	
1.5	Автостоянка и парковка	нет					Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



И.о. директора МДОУ ДО БР ЦДО
Класс А.А.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (т.ч. путей эвакуации)
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Билибинский районный центр дополнительного образования»

689450. Чукотский автономный округ, г.Билибино, ул.Ленина д.13.
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть					Не нуждается	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть					Не нуждается	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Не нуждается	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Не нуждается	
3.5	Дверь	есть					Нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть					Нуждается	
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И			индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 296520261781276660661547455625433911011083524462

Владелец Маслова Любовь Вячеславовна

Действителен с 06.02.2026 по 06.02.2027